



ITEM NO	DESCRIPTION	COLOUR	MATERIAL
1	RECEPTACLE HOUSING	BLACK	PBT-GF30 / V-0
2	RECEPTACLE HOUSING	BLACK	PBT-GF30 / V-0
2	RECEPTACLE HOUSING	GREEN	PBT-GF30 / V-0
2	RECEPTACLE HOUSING	BLUE	PBT-GF30 / V-0
3	RECEPTACLE HOUSING	YELLOW	PBT-GF30 / V-0
4	RECEPTACLE HOUSING	WHITE	MVO
5	RECEPTACLE HOUSING	WHITE	MVO

REV.	NO. OF POS.	CODE	COLOR OF CAVITY BLOCK	QUANTITY	ITEM NO
4-1564337-1	16	D	BLUE	1	4
3-1564337-1	16	C	GREEN	1	3
2-1564337-1	16	B	GREY	1	2
1-1564337-1	16	A	BLACK	1	1

REV.	NO. OF POS.	CODE	COLOR OF CAVITY BLOCK	QUANTITY	ITEM NO
4-1564337-1	16	D	BLUE	1	4
3-1564337-1	16	C	GREEN	1	3
2-1564337-1	16	B	GREY	1	2
1-1564337-1	16	A	BLACK	1	1

LOC	DIST	REV	DATE	BY	CHK	APPV
A1	-	H	04MAR2011	MN	SKR	
		H1	09FEB2012	Mgh	Krauss	

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

REV	DATE	BY	CHK	APPV
1	04MAR2011	MN	SKR	
2	09FEB2012	Mgh	Krauss	

NOTES
Bemerkungen

- TE LOGO
TE Logo
- ASSY PN, PRODUCTION DATE (CALENDAR DAY/YEAR):
LASER MARKING
Assy PN, Produktionsdatum (Kalendertag/Jahr):
Laserbeschriftung
- BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetzfolie im Versandkarton
- CAVITY NUMBERING
Kammer Bezeichnung
- CAVITIES MATED WITH AMP MCP 2.8
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355036
MAX. WIRE SIZE: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)
Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 2.8
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1355036
max. Drahtgroessenbereich: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)
- CAVITIES MATED WITH AMP MCP 1.5K
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1241436
MAX. WIRE SIZE: 1.5mm² FLR (AWG 16 TXL)
Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 1.5K
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1241436
max. Drahtgroessenbereich: 1.5mm² FLR (AWG 16 TXL)
- SUITABLE COVERS SEE DRAWING: 1670865, 1670866
Passende Kappen siehe Zeichnung: 1670865, 1670866
- SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der 2. Kontaktsicherung
- FITS TO TE INTERFACE DRAWING 114-18799-1
Passend zur Ausfuehrungsvorschrift 114-18799-1
- SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1564407, 1564528
passendes Gegenstueck siehe Zeichnung: 1564407, 1564528
- MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TYCO ELECTRONICS WARRANTY.
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von Tyco Electronics.